

СОГЛАСОВАННО:

Глава Администрации

Литвиновского сельского поселения



И.Н.Герасименко

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК Литвиновская КС

О.В.Мартыненко



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

с.Литвиновка

« 08 » 02 20 24 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения «Литвиновская клубная система» Кононовский СК (МБУК Литвиновская КС)
- 1.2. Адрес объекта: 347031 Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Кононов, улица Центральная, дом 66а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 1 этажа 568,7 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); да
- 1.4. Год постройки здания 2023 г., последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- 1.2. 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения «Литвиновская клубная система» (МБУК Литвиновская КС)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 347030 Ростовская область, Белокалитвинский район, село Литвиновка, улица Центральная, дом 51
- 1.8. Основание для пользования объектом: акт ввода в эксплуатацию,
- 1.9. Форма собственности: государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Литвиновского сельского поселения
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 347030 Ростовская область Белокалитвинский район, село Литвиновка, улица Садовая, дом 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: Культура
- 2.2. Виды оказываемых услуг: 90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, на дому, дистанционно) _____
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: Все категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -20/ 100 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

По маршруту автобусов №110, №203 до остановки «Центральная», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2. время движения (пешком): 2 минуты

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

2.4. Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да, их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
	с нарушениями зрения	ДУ
	с нарушениями слуха	ДУ
	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
	Вход (входы) в здание	ДУ
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: По результатам комплексной оценки состояния основных функциональных зон объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов. Технические решения невозможны ввиду ветхости здания. Организовано оказание помощи и сопровождение инвалидов для получения услуг.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП, размещение акустических, тактильных средств информации
	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, размещение акустических, тактильных средств информации
	Путь (пути) движения внутри здания*(в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, размещение акустических, тактильных средств информации
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, размещение акустических, тактильных средств информации
	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, размещение акустических, тактильных средств информации
	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, размещение акустических, тактильных средств информации
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП, размещение акустических, тактильных средств информации
	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2030

в рамках исполнения муниципальной программы Белокалитвинского района «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

да

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Директор МБУК Литвиновская КС

Члены рабочей группы:

Глава Администрации

Литвиновского сельского поселения

Заведующий Кононовским СК

 О.В. Мартыненко

 И.Н. Герасименко

М.П. Данькова

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения
«Литвиновская клубная система» Кононовский СК (МБУК Литвиновская КС),
347031 Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Кононов, улица Центральная, дом
66а

Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	*Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Вход (входы) на территорию	есть		1,2	соответствуют	К,О,Г,С,У	-	-
2.	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2	отсутствует предупредительная тактильная разметка	С	Необходимо нанести предупредительную тактильную, контрастную разметку	индивидуальное решение с ТСР
3.	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
4.	Пандус (наружный)	да			-	-	-	-
5.	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	1, 2	необходимо нанести предупредительную тактильную разметку	С	Необходимо нанести предупредительную тактильную, контрастную разметку	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Прилегающая территория	ДУ	-	1,2	Необходимо нанести тактильную, контрастную разметку для инвалидов по зрению

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовано оказание помощи и сопровождение инвалидов для получения услуг. Необходимо нанести предупредительную тактильную и контрастную разметку для инвалидов по зрению.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения
 «Литвиновская клубная система» Кононовский СК (МБУК Литвиновская КС),
 347031 Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Кононов, улица Центральная, дом
 66а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	да		-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет		-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	да		2	-	-	Нанесение тактильной, контрастной разметки для инвалидов по зрению,	-
2.5	Тамбур	да		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	2	-	-	Нанесение тактильной, контрастной разметки для инвалидов по зрению,	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		2	Нанесение тактильной, контрастной разметки для инвалидов по зрению,

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Организовано оказание помощи и сопровождение инвалидов для получения услуг. Необходимо нанести предупредительную тактильную и контрастную разметку для инвалидов по зрению и оборудовать систему вызова помощи.

І Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения
«Литвиновская клубная система» Кононовский СК (МБУК Литвиновская КС),
347031 Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Кононов, улица Центральная, дом
66а

Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	5,6	Коридор нормативной ширины, отсутствует предупредительная контрастная и тактильная разметка	К, О, С, Г, У,	нанести предупредительную контрастную и тактильную разметку	индивидуальное решение с ТСР
2.	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5.	Дверь	есть	-	5,6,7	нормативной ширины	К, О, С, Г, У,	-	-
6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	нормативной ширины	К, О, С, Г, У,	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная контрастная и тактильная разметка	С	нанести предупредительную контрастную и тактильную разметку	индивидуальное решение с ТСР

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания, пути эвакуации	ДУ		4	нанести предупредительную контрастную и тактильную разметку

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовано оказание помощи и сопровождение инвалидов для получения услуг. Необходимо нанести предупредительную контрастную и тактильную разметку.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения
«Литвиновская клубная система» Кононовский СК (МБУК Литвиновская КС),
347031 Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Кононов, улица Центральная, дом
66а

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента *			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	5,6,7,8	отсутствует предупредительная тактильная разметка	С	нанести предупредительную тактильную, контрастную разметку	индивидуальное решение с ТСР
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	5,6,7,8	отсутствует предупредительная тактильная разметка	С	нанести предупредительную тактильную, контрастную разметку	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ	-	6,7,8,9,10	нанести предупредительную тактильную, контрастную разметку

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения доступны для получения услуг инвалидами, организовано оказание помощи и сопровождение инвалидов. Необходимо нанести предупредительную контрастную и тактильную разметку.

I Результаты обследования:

муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения
«Литвиновская клубная система» Кононовский СК (МБУК Литвиновская КС),
347031 Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Кононов, улица Центральная, дом
66а

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП²В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

І Результаты обследования:

муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения
«Литвиновская клубная система» Кононовский СК (МБУК Литвиновская КС),
347031 Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Кононов, улица Центральная, дом
66а

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения
«Литвиновская клубная система» Кононовский СК (МБУК Литвиновская КС),
347031 Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Кононов, улица Центральная, дом
66а

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функцио- нально- планировоч- ного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла- не	№ фото	Содержание	Значимо для ивали- да (кате- гория)	Содержание	Виды работ
1.	Туалетная комната	есть	-	9	соответствует требованиям	К, О, С, Г, У	-	-
2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	*Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	соответствует требованиям	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	9	отсутствует предупредительная контрастная и тактильная разметка,	К, О, С, Г, У	Нанесение предупредительной контрастной и тактильной разметки,	индивиду- альное решение с ТСР

ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДУ	-	9	Нанести предупредительную контрастную и тактильную разметку,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: техническая возможность оборудовать универсальный санузел отсутствует, организовано оказание помощи и сопровождение инвалидов. Необходимо нанести предупредительную контрастную и тактильную разметку. Установить систему вызова помощи.

И Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное учреждение культуры Литвиновского сельского поселения
«Литвиновская клубная система» Кононовский СК (МБУК Литвиновская КС).
347031 Ростовская область, Белокалитвинский район, хутор Кононов, улица Центральная, дом
66а

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента *			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ наплан е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	1	Соответствуют требованиям	К, О, У, Г	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	отсутствуют	Г	размещение акустических средств информации	индивидуальное решение с ТСП
3	Тактильные средства	есть	-	-	-	С	размещение средств информации дублированных шрифтом Брайля	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	1	-	Г, С		индивидуальное решение с ТСП

И Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	1	размещение акустических средств информации и средств информации дублированных шрифтом Брайля

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организовано оказание помощи и сопровождение инвалидов для получения услуг. Систему информации на объекте необходимо дополнить визуальными и тактильными средствами.